

Tiltakstype	Kommunikasjonsvei - merke søyler-VTF
Navn på tiltak	Kommunikasjonsvei i bygg kontrast
Referanse krav	TEK 10 § 12-6. Kommunikasjonsvei, f.
Beskrivelse av krav	Søyler og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder i kommunikasjonsvei. For å unngå fare for sammenstot skal søyler være synlige i forhold til omgivelsene. Søyler og lignende skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivelser eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge.
Beskrivelse av dagens situasjon	Søyler er vanskelige å se. Kontrast søyler avhenger av vinkelen man ser de i, lav kontrast mot gulv, middels kontrast mot vegg. I motlys kan det være vanskelig å se avstand til søyle, søyle skir mer i ett med fasade.
Beskrivelse av utbedringstiltak	Søyler eller bakgrunn males i luminanskontrast 0,4 i forhold til hverandre, eller merkes i to høyder med luminanskontrast 0,8 mot omgivelsene i høyde 0,9 m og 1,5 m. Kunst kan benyttes i løsning med andre materialvalg.
Opprettet	07.06.2015
Antall	1
Enhetsestimat	30000 kr
Enhet	Pr. søyle